
MS W-0340057
MERCOSUR
Secretaría de Transporte
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
VALIDO HASTA
26
27
RTO
AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
7FQ4wQZ3q
DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
ALTURA / ALTURA: 3.10 m.
ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO: 8.10 m.
CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: SCANIA
MODELO/ MODELO: R113H 4X2S46
NUMERO/ NUMERO: 02210931
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
TARA / TARA (*): -
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
CMT / CMT (*): -
MOTOR / MOTOR
NUMERO / NÚMERO (*): 2042962
COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
POTENCIA / POTENCIA(*): -
PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
TIPO/ TIPO: -
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -
PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CF CMG
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)
TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA/ MARCA (*): VDO
NUMERO/ NÚMERO (*): 00609742
OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 5348192
Nro. de ICM: 308940
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 700.0
establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente: cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.
TITULAR/ PROPIETÁRIO: HERMANN ALEJANDRO ARIEL
RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20140216993
DOMICILIO/ ENDEREÇO: HIPOLITO IRIGOYEN 284
CIUDAD/ MUNICIPIO: CONCORDIA
CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3200
TELEFONO/ TELEFONE: 03454090725
E-MAIL/ E-MAIL(*): -
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
MATRICULA / DOMINIO / PLACA: SBX665
REGISTRO / RENAVAM: A425394
AÑO / ANO: 1993
CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 28/09/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 28/09/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 28/03/2027
CENTRO DE REVISION TECNICA: MOTORTEST S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
CODIGO CENTRO DE REVISION: 040-016
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
RESPONSABLE TECNICO: ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 41127(C.I.E.E.R)
FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO
(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo
ORIGINAL
CEROTRESCUATROCEROCEROCINCOSIETE
MERCOSUR
Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (ESTADO )
1507(L) Documentación > Descripción Libre (ADECUAR TIPO )
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
Apto
INSPECTOR
Martinez, Damián A.
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Ing. Rotundo, Jorge Andrés
Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R)
Página 1 de 1
Certificado: W-340057