Verificación Técnica Obligatoria





Secretaría de Transporte
Prefectura Nacional Naval

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA: Sí	PASAJEROS: (———)	VTV: (———)	PARTICULAR: (———)
CRT: 120-059	FECHA: 12/06/2026	HORA HI: 11:52 / HF: 12:14	Nro. 059-01096135

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: LOBO RICARDO ABEL Y OTROS	DOMINIO: BSG722	AÑO: 1997

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R 113 H 4X2 46 DSC 320	V2218800
MOTOR	SCANIA	DS1134	3196468
TACÓGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERÍA: -		TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP: -	PLANO VTP Nro.: -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	EFA. EJE	EFA. DIFER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	HC (ppm)	
1	5547	16.71	15.56	6.88	59.3	CO (%)	
2	5550	15.74	15.75	0.06	57.84	NOX	
3						RUIDO	
4						EST. ESCAPE	89.0 dBA
						AC. PASAR	ACEL. S/A
TOTAL	11097				58.57	INT. CABINA	ACEL. S/A Ralentí
PESO EXTRA: 0	11097	15.62	14.8	5.25	27.94	DENUN.	-2.0 cm/km

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

Ing. JOSÉ RAMÓN TANA
M.P. [illegible]
REVISIÓN TÉCNICA NACIONAL
S.R.L. TUCUMÁN

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Gomez, Juan Francisco	Ing. Tana, Jose Ramon Mat. Nº: 28210(COPIT)

Certificado: W-045398


RTO
Secretaria de Transporte
Ministerio de Economía
RTO
1x1V3X2HM(
Serie W
CERTIFICADO N° 0045399
CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR
VTP VTC X
DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENSÕES DO VEÍCULO
ALTURA / ALTURA 3,20 m.
ANCHO / LARGURA 2,60 m.
LARGO / COMPRIMENTO 9,80 m.
CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA SOLA Y BRUSA
MODELO / MODELO ABVMN
NUMERO / NUMERO 10640
CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS 3
TIPO DE TARA / EJES / TIPO DE TARA (*) 1D-2D
TARA / TARA (*)
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL 28500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*)
CMT / CMT (*)
MOTOR / MOTOR
NUMERO / NUMERO (*)
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*)
POTENCIA / POTÊNCIA (*)
PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCERIA
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO
TIPO/ TIPO
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS
PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA CMG CP CF
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO ACOPLADO
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CARROCERIA TCA / CAJA ABIERTA
TACOGRAFO/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA/ MARCA (*)
NUMERO/ NUMERO (*)
OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
FCM N°: 5075903
Nro. de ICM: 266534
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE:
ING. JOSE RAMON TANA
M.P. 28210
TITULAR/ PROPRIETÁRIO LOBO CECILIA SOLEDAD
CUIT 27298777563
DOMICILIO/ ENDEREÇO CALLE 12 N 775 V MARIANO MORENO
CIUDAD/ MUNICIPIO TAFI VIEJO
CODIGO POSTAL/ CEP 4103
TELEFONO/ TELEFONE 1
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF TUCUMÁN
MATRICULA / DOMINIO / PLACA CTL879
REGISTRO / RENAVAM 093883
AÑO / ANO 1989
CATEG. VEHICULAR/ CATEGORIA VEICULO D4
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO 12/06/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE EMISSÃO 12/06/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO 12/12/2026
CENTRO DE REVISION TECNICA TECNICA CANIZARES S.R.L.
NOME DO OFICIAL DE INSPEÇÃO
CODIGO CENTRO DE REVISION 120-059
CÓDIGO DO OFICIAL DE INSPEÇÃO
RESPONSABLE TECNICO ING. JOSE RAMON TANA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO 28210(COPITI)
FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO
TECNOSUR
(*) Llenado no obligatorio / Não obrigatório preenchimento
ORIGINAL
CEROCEROCUATROCINCOTRESNUEVENUEVE


VALENTINO
LOBO
80
1x1V3X2HM
CTI 879 D C 120-069 1096136 1 W 45309
12/06/2020 12:09
* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Antecedentes de la Actividad
Empresa: Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT
Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)
Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)
ACOPLADO CON CAJA ABIERTA
SENASA
Antecedentes de las Reparaciones
Código de defecto
Tipo de Tarea
Descripción de la Tarea
Código de Reparación
Vencimiento
REVISION A LA VERA DE LA RUTA
FECHA
LUGAR
OBSERVACIONES
RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION
CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION
RTO