MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013632607 R OBLEA N°

Conductor	ROBERTO N. ORELLANA			Titular	GISELLE ANGELI
Documento	DNI 24951395			Documento	DNI 26032263
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	IBE759
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904965UO787024
Modelo	BMO390	Año	2009	Chasis N°	8AB3900549A133290
Resultado	CONDICIONAL			Cert. GNC	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA 01/12/2026				REVERIFICACION GRATUITA HASTA 01/12/2026	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
11.01.010	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-ACCESORIOS DE SEGURIDAD: ANCLAJE CINTURONES DE SEGURIDAD INADECUADO EN PARTE CENTRAL IZQUIERDO	X	
11.01.010	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-ACCESORIOS DE SEGURIDAD: ANCLAJE CINTURONES DE SEGURIDAD INADECUADO EN PARTE TRASERA IZQUIERDA	X	
11.02.004	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-ELEMENTOS PARA EMERGENCIAS: MATAFUEGOS VENCIDOS	X	
04.05.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO 1ER EJE-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN 1ER EJE: (33)%. FUERZAS IZQ./DCH. (16.310)/(10.910) KNW.		

Reverificación SIN CARGO
Dentro del Plazo Indicado
de Lun. a Vie. 7:30 a 11:30 y de 14 a 16:15
Sábados de 8 a 12 hs.

Tiempos:	H. INGR.: 08:45:01	H. EGR.: 08:57:06	TTL: 00:10:11	TTE: 00:12:05

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
C.DIAZ/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 02/10/2026

ORIGINAL

Impreso: 02/10/2026

#D:4