MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona: 6 Est. Nº: 1

INFORME DE INSPECCIÓN Nº 26 000600013629239 R **OBLEA Nº** 2718897096

Conductor	GABRIEL S. MONZON			Titular	VIOLETA SAN MARTIN
Documento	DNI 32013615			Documento	DNI 45305665
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	KLK125
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.973-UO-950605
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis Nº	8AB36818BCA138734
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 20/03/2027					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H. INGR.: 09:22:27	H. EGR.: 09:31:43	TTL: 00:09:16	TTE: 00:09:16

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
C.DIAZ/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 25/09/2026

#D4

ORIGINAL

Impreso: 25/09/2026