MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	4	Est. N°	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000400013159364 OBLEA N° 272003987

Conductor	ALEJANDRO R ACOSTA			Titular	ALEJANDRO R ACOSTA
Documento	DNI 30394188			Documento	DNI 30394188
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	EWO659
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	90492500611444
Modelo	BMO 390 VERSION 1115L/46 CA	Año	2005	Chasis N°	8AB3900535A130717
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 22/02/2027					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.07.002	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-LUNETA Y CRISTALES: LUNETA/CRISTALES DETERIORADOS EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA		

Tiempos:	H. INGR.: 09:32:03	H. EGR.: 09:57:24	TTL: 00:10:02	TTE: 00:25:21

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $102695,39

OBSERVACIONES

Consultas al: 4621-6289

Planta Nº: 41 - ITUZAINGO
Firma y aclaración del responsable:
R. GIMELLI/C. DEMILIO/E. VALDEZ

FECHA: 23/10/2026

ORIGINAL

Impreso: 23/10/2026

#D 1