MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	6	Est. N°	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013643501 **OBLEA N° 272330086**

Conductor	GUSTAVO MORALES			**Titular**	LUIS A. GRAF
Documento	DNI 29511116			**Documento**	DNI 13887418
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	EZL558
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	90496500613277
Modelo	OH 1115L	**Año**	2005	**Chasis N°**	8AB3900535A130798
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 23/02/2027					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS	
		DL	DG

Tiempos:	H. INGR.: 10:10:44	H. EGR.: 10:25:30	TTL: 00:10:20	TTE: 00:14:46

OBSERVACIONES **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $102695,39**

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
C.DIAZ/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 26/10/2026

Impreso: 26/10/2026

#D:0

Página 1

NAL