MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013646131 R OBLEA N° 272331732

Conductor	THIAGO LOPEZ			**Titular**	LUZ CARINA ESQUIVEL
Documento	DNI 44298083			**Documento**	DNI 37839764
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	IOP722
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	61198170104727
Modelo	SPRINTER	**Año**	2010	**Chasis N°**	8AC904663AE027029
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 02/03/2027					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.01.002	LUCES REGLAMENTARIAS-FAROS FRONTALES: FAROS FRONTALES NO FUNCIONAN BAJAS EN PARTE DELANTERA DERECHA ALTA		
03.05.005	SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO-CAJA DE DIRECCION: GUARDAPOLVOS CAJA DE DIRECCION/CREMALLERA DETERIORADOS		
03.07.003	SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO-DIRECCION DE POTENCIA: PERDIDAS DE FLUIDO HIDRAULICO EN DIRECCION DE POTENCIA		
10.06.004	CONTAMINACION AMBIENTAL-NIVEL DE RUIDO DE BOCINA: BOCINA NO FUNCIONA		

Tiempos:	H. INGR.: 12:31:23	H. EGR.: 12:45:11	TTL: 00:02:52	TTE: 00:13:48

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
C.DIAZ/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 30/10/2026

ORIGINAL

Impreso: 30/10/2026

#D:4