MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013638267 R **OBLEA N° 272326763**

Conductor	EDUARDO COLARES			**Titular**	MIGUEL AZCONA
Documento	DNI 27486960			**Documento**	DNI 26367057
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	JHB328
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	904-973-U-0886525
Modelo	OH	**Año**	2010	**Chasis N°**	9BM368004AB723726
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 11/04/2027					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
01.01.008	IDENTIFICACION VEHICULO - MOTOR-NUMERO DE DOMINIO.: PLACAS DOMINIO EN TRAMITE		
10.02.002	CONTAMINACION AMBIENTAL-HUMOS DE ESCAPE: HUMOS VISIBLES COMBUSTIBLE DIESEL		

Tiempos:	H. INGR.: 09:38:29	H. EGR.: 10:03:50	TTL: 00:04:40	TTE: 00:25:21

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
C.DIAZ/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 15/10/2026

Impreso: 15/10/2026

#D.2

Página

IGINAL