Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6apyjE9jDZ

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0258088

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO:	GONZALEZ WALTER MARIO
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:**	CUIT 20256254574
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO:	REMEDIOS DE ESCALADA 1768
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*):	3283
06 **TELEFONO/** TELEFONE:	11
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*):	-
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:**	ENTRE RÍOS
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA:	CRO047
10 **REGISTRO** / RENAVAM:	B175516
11 **AÑO** / ANO:	1999
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO:	13/07/2026
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO:	13/07/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO:	**13/01/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	REVICAÑUELAS S.A.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	030-081
18 **RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. MAXIMILIANO G. VIBONA
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO:	I013620(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA /** ALTURA:	3.30 m.
21 **ANCHO /** LARGURA:	2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO:	8.80 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA /** MARCA:	MERCEDES BENZ
24 **MODELO/** MODELO:	LS 1938
25 **NUMERO/** NUMERO:	9BM696090XB196803
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 **TARA /** TARA (*):	-
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL :	16500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*):	-
31 **CMT /** CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO /** NÚMERO (*):	457931718292
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA:	-
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 **TIPO/** TIPO:	-
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA:	CF CMG CP CI
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*):	-
43 **NUMERO/** NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 5146299
Nro. de ICM: 300400
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 870,0

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSCINCOOCHOCEROOCHOOCHO

MERCOSUR

Escaneado con CamScanner





6apyjE9jDZ

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP	CAMION TRACTOR C/CAB. DORMIT. Y CAJA ABIERTA
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Escaneado con CamScanner