Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
4brJwd5xYm

Serie W

CERTIFICADO Nº 0002970

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR / PROPIETARIO:	ARMANDOLA SERGIO AGUSTIN
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20218392041
03 DOMICILIO / ENDEREÇO:	PEDRO DE MENDOZA 2036
04 CIUDAD / MUNICIPIO:	PARANA
05 CODIGO POSTAL / CEP(*):	3100
06 TELEFONO / TELEFONE:	1
07 E-MAIL / E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	ENTRE RÍOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	NTM472
10 REGISTRO / RENAVAM:	B237882
11 ANO / ANO:	2014
12 CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	06/04/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	06/04/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	06/04/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	PARANATEST S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	110-038
18 RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. ENZO ALBERTO GERVASONI
19 Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO:	41489(C.I.E.E.R.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

30 ALTURA / ALTURA:	3.20 m.
31 ANCHO / LARGURA:	2.50 m.
32 LARGO / COMPRIMENTO:	6.00 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

23 MARCA / MARCA:	VOLVO
24 MODELO / MODELO:	VM310 4X2 T
25 NUMERO / NUMERO:	*9BVP0F0A2DE146639*
26 CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	F1A074263
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTÊNCIA (*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO / TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA:	CI CMG CP CTE CF
40 TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO:	CAMION TRACTOR
41 TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA / MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO / NÚMERO (*):	20189465

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 4907350
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 670.0

cieer
ENZO A. GERVASONI
Ing. Electromecânico
Mat. 41489

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROCEROCERODOSNUEVESIETECERO

RTO RTO RTO





4brJwd5xYm

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP-	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 110-038	FECHA 06/04/2026	HORA HI: 17:15 / HF: 17:46	Nro. **038-01096808**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ARMANDOLA SERGIO AGUSTIN — DOMINIO **NTM472** — AÑO 2014

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLVO	VM310 4X2 T	*9BVP0F0A2DE146639*
MOTOR	MWM	7A 330	F1A074263
TACOGRAFO	CONTINENTAL		20189465
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3902	8.6	9.51	9.57	47.31
2	2157	4.84	5.22	7.28	47.54
3					
4					
TOTAL	6059				47.39
FRENO ESTAC. 2	6059	4.83	5.24	7.82	16.94

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.83
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	95.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	4.56 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks)

070904(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Descripción libre

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

PARANATEST
CENTRO DE REVISION TECNICO
Tel. [illegible]

cieer
ENZO A. GERVASONI
Ing. Electromecánico
Matr. [illegible]

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Tommasi, Dino J.	Ing. Gervasoni, Enzo Alberto Mat. Nº: 41489(C.I.E.E.R.)

Certificado: W-002970