VENTURINI SERGIO MARTIN MATE...
...vel (TCMG)
...ra presentar: Certificado R.U.T.A. y RTO al día.
...ETACE...
...NITRO Nº 104 CRI: 1041
...A CIRCULAR

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
4sGWXdCCn

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0484935

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: ARMANDOLA SERGIO AGUSTIN
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF**: CUIT 20218392041
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: PEDRO DE MENDOZA 2036
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: PARANÁ
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 3100
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 1
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS

09 **MATRICULA** / **DOMINIO** / PLACA: **ILT926**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: B233180
11 **AÑO** / ANO: 2009
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 30/09/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 30/09/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **30/09/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: PARANATEST S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 110-038
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. ENZO ALBERTO GERVASONI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO: 41489(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA: 3,40 m. 2.50 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 6.00 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO:

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA: VOLKSWAGEN
24 **MODELO**/ MODELO: 17.250 E
25 **NUMERO**/ NUMERO: 9BW9N82759R849797
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL : 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 36057599
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CI CMG CF CTE CP
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 07078255

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 5357438
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 550.0

cieer
ENZO A. GERVASONI
Ing. Electromecánico
Mat. 41489

PARANATEST S.R.L.
CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROCUATROOCHOCUATRONUEVETRESCINCO

RTO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

PARANATEST S.R.L.
CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA

cieer





4sGWXdCCnO

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 110-038	FECHA 30/09/2026	HORA HI: 18:51 / HF: 19:19	Nro. **038-01101051**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ARMANDOLA SERGIO AGUSTIN — DOMINIO **ILT926** — AÑO 2009

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLKSWAGEN	17.250 E	9BW9N82759R849797
MOTOR	CUMMINS	6CT AA	36057599
TACOGRAFO	-		07078255
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS			
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1		4398	12.28	11.36	7.49	54.79
2		4000	11.8	10.87	7.88	57.77
3						
4						
TOTAL		8398				56.21
FRENO ESTAC.	2	8398	7.5	6.54	12.8	17.04

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.56
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	98.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
DERIVA	-1.3 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

070704(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Descripción libre

070904(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Descripción libre

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (fisuras)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

cieer
ENZO A. GERVASONI
Ing. Electromecánico
Mat. 41489

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Tommasi, Dino J.	Ing. Gervasoni, Enzo Alberto Mat. Nº: 41489(C.I.E.E.R)

Certificado: W-484935