Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-130	FECHA 02/10/2026	HORA HI: 12:04 / HF: 12:42	Nro. **130-01064148**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GIUSTI WALTER DEL CARMEN — DOMINIO **PGB756** — AÑO 2015

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	BONANO	SEMIRREMOLQUE BARANDA	8CB3SUZZZFB000296
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	5974	12.0	14.83	19.08	45.78	CO(%)	HC(ppm)
2	886	2.6	2.54	2.31	59.14	NOX	
3	954	2.8	3.09	9.39	62.94	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	7814					INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 3	7814	7.6	8.83	13.93	49.39	DERIVA	(m/Km)
					21.43		

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

Daniel Sixto Díaz
Ing. Electromec...
M.P. 2615

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Gonzalez, Jorge A.	Ing. Díaz, Daniel Sixto Mat. Nº: 2615 (CPIA)

Certificado: W-444029

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
5362474	02/10/2026 12:37






A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis
AB587SF	9536RB272JR881532

33a Marca	4 Modelo	5 Año
VOLKSWAGEN	19.360 HR	2017

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de Tracción
N3	Camión Tractor	Dormitorio	1s1d	4x2

11 Cantidad de Asientos	12a Tanques de Combustible	12b Capacidad Total de Combustible	13 Tipo de Vinculación	14 Tipo de Super Estructura
2	2	760.00 l	Plato	Plato de Enganche

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
3.50 m	2.60 m	6.20 m

18 Longitud de Articulación	19 Centro de Carga	20 Longitud de la Super Estructura
4.60 m	3.10 m	N/C

21 Distancia entre Ejes						22 Ancho del Eje Trasero	23 Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	3.60 m	2°/3°	N/C	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C	2.40 m	1.00 m

24a Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to eje
5289 kg	4667 kg	N/C	N/C	N/C

25 Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
RTV NACIONAL S.A. N° Taller: 130	Nombre: Daniel Sixto Diaz Matrícula: 2615	

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
77UNdeFQp

Serie W

CERTIFICADO Nº 0444029

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifica que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifica que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

1 TITULAR/ PROPIETARIO:	GIUSTI WALTER DEL CARMEN
2 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20220280056
3 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	MITRE N 108
4 CIUDAD/ MUNICIPIO:	BULNES
5 CODIGO POSTAL/ CEP (*):	5845
6 TELEFONO/ TELEFONE:	3585088201
7 E-MAIL/ E-MAIL (*):	-
8 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CÓRDOBA
A MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	PGB756
B REGISTRO / RENAVAM:	A367292
C AÑO / ANO:	2015
D CATEG. VEHICULAR/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
E FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	02/10/2026
F FECHA DE EMISION / DATA DE APROBACIÓN:	02/10/2026
G FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	02/10/2027
H CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	RTV NACIONAL S.A.
I CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-130
J RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TECNICO:	ING. DANIEL SIXTO DÍAZ
K Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	2615 (CPIA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

23 ALTURA / ALTURA:	3.70 m.
24 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
25 LARGO / COMPRIMENTO:	15.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

26 MARCA / MARCA:	BONANO
27 MODELO/ MODELO:	SEMIRREMOLQUE BARANDA VOLCABLE
28 NUMERO/ NUMERO:	8CB35UZZZFB000296
29 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
30 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
31 TARA / TARA (*):	-
32 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
33 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
34 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

35 NUMERO / NÚMERO (*):	-
36 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
37 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

38 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
39 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
40 TIPO/ TIPO:	-
41 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

42 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CI CF CTE CP
43 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
44 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

45 MARCA/ MARCA (*):	-
46 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 5362496
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

Daniel Sixto Díaz
Ing. Electromecánico
M.P. 2615 F

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROCUATROCUATROCUATROCERODOSNUEVE

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

QR