Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
1Kv3Fo0JRm

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0088323

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	GARGANO LOGISTICA SA
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30648603270
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	RUTA NAC 7 KM790 P IND NORTE S/N
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	SAN LUIS
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5700
06 TELEFONO/ TELEFONE:	02664877240
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	SAN LUIS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**NPY073**
10 REGISTRO / RENAVAM:	210700572983
11 AÑO / ANO:	2014
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	23/02/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	23/02/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**23/02/2027**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	MARMAQ. S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	130-090
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	IO13576(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	4.10 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	15.80 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	PINCEN
24 MODELO/ MODELO:	SFPLA 2+1E
25 NUMERO/ NUMERO:	8A9S5F528DD335249
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL :	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CP CF CI
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
FCM Nº: 4806638
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE:

MARMAQ S.A.
ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ
MAT. IO13576
DIRECTOR TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCEROOCHOOCHOTRESDOSTRES

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

MARMAQ S.A.
ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ
MAT. IO13576
DIRECTOR TÉCNICO

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Lukoski, Nahuel E.	Ing. Rodriguez, Juan Carlos Mat. Nº: IO13576(COPIME)



~~* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *~~

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION


MS W-0088323
MERCOSUR
Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
26
VALIDO HASTA
27
MS W-0088323