Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
7DazX7eWR

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0443475

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO:	
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF**:	ROMERO NANCY MIRIAM
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO:	CUIT 27143490705
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO:	PASAJE RETA S/N
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*):	SAN MARTÍN
06 **TELEFONO**/ TELEFONE:	5570
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*):	261
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA:	**BQD589**
10 **REGISTRO** / RENAVAM:	B234989
11 **AÑO** / ANO:	1997
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO:	29/09/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO:	29/09/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO:	**29/03/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	INSTECMEC S.A.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-055
18 **RESPONSABLE TECNICO**: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Ingeniero Electromecánico ING. ALBERTO LUCERO Mat. 7062 - A
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO:	7062/CAT "A"(MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA:	3.20 m.
21 **ANCHO** / LARGURA:	2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO:	9.40 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA:	MALDONADO
24 **MODELO**/ MODELO:	AVC-22-25
25 **NUMERO**/ NUMERO:	50083378
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):	-
31 **CMT** / CMT (*):	

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*):	-
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTÍVEL (*):	-
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 **TIPO**/ TIPO:	-
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA:	CP CF CMG CI
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO:	ACOPLADO
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*):	-
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 5353011
Nro. de ICM: 273623
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCUATROCUATROTRESCUATROSIETECINCO

MERCOSUR

Escaneado con CamScanner





7DazX7eWRi

Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	ACOPLADO CON CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner