Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
4cMtfp53t7

Serie V

CERTIFICADO Nº 0651037

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTCX ☐

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 TITULAR/ PROPIETARIO: SIMON ERNESTO EDUARDO
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20084352528
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: SAN LORENZO Nº 460
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CORONEL SUÁREZ
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 7540
06 TELEFONO/ TELEFONE: 2926 465553
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AA812KU
10 REGISTRO / RENAVAM: A462514
11 AÑO / ANO: 2017
12 CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 22/12/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 22/12/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 22/12/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: GRUPO RTO S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 020-023
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. HÉCTOR EDUARDO SÁNCHEZ
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 55150(COLEGIO PROFESIONAL)

Ing. Hector E. Sanchez
Mat. CIPBA 55150
Director Tecnico

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.90 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.50 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 6.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: SCANIA
24 MODELO/ MODELO: G310A4X2
25 NUMERO/ NUMERO: +9B5G4X200++H3897029+
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): 8286015
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CI CF CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*):
43 NUMERO/ NUMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4669049
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 740.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISCINCOUNOCEROTRESSIETE

MERCOSUR

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

1507(L) Documentación > Descripción Libre (El tipo de unidad no coincide con lo indicado en la cédula, se deberá regularizar ante la DNRPA.)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Inspector Mizzig, Pablo Dario	Ing. Sánchez, Héctor Eduardo Mat. Nº. 55150(Colegio profesional de la

Ing. Hector E. Sanchez
Mat. CIPBA 55150
Director Tecnico

Certificado: V-651037