Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
1iAwl56itq

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0297958

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO:	SIMON LEANDRO LEONEL
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20307375878
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	SAN LORENZO Nº 460
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CORONEL SUÁREZ
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	7540
06 TELEFONO/ TELEFONE:	2926 465554
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	LALOSIMON18@HOTMAIL.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**AB040MV**
10 REGISTRO / RENAVAM:	A971473
11 AÑO / ANO:	2017
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	02/07/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	02/07/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**02/07/2027**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	GRUPO RTO S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	020-023
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. HÉCTOR EDUARDO SÁNCHEZ
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	55150(Colegio PROFESIONAL

Ing. Hector E. Sanchez
Mat CIPBA 55150
Director Técnico

FIRMA RESP. TECNICO
ASINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	2.90 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	9.35 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	HELVETICA
24 MODELO/ MODELO:	AC 3E BV
25 NUMERO/ NUMERO:	8DHAC09B3H0006773
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CP CF CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	ACOPLADO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 5123015
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CERODOSNUEVESIETENUEVECINCOOCHO

MERCOSUR

Color de las luces no permitido (luces laterales cambiar por ámbar.)

070802(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > No funciona

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (Dispositivos Anti-Proyección tercer eje izquierdo.-)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	CAITAN ERIC	Ing. Sánchez, Héctor Eduardo Mat. Nº: 55150(Colegio profesional de la

Ing. Hector E. Sanchez
Mat CIPBA 55150
Director Técnico