Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
41llzloeTl

Serie W

CERTIFICADO N° 0407031

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO	ARLETTAZ ALDO LUIS Y DELALOYE
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF	CUIT 30670865882
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO	FEDERACION 1597
04 CIUDAD/ MUNICIPIO	CONCORDIA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*)	3200
06 TELEFONO/ TELEFONE	3454023423 3454066054
07 E-MAIL/ E-MAIL(*)	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF	ENTRE RÍOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA	JWI741
10 REGISTRO / RENAVAM	-
11 AÑO / ANO	2011
12 CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEÍCULO	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	20/10/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	20/10/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	20/10/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	MONTE DE ROBLES S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	050-120
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. FRANCISCO PEREYRA
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:	5547(CIEC)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

23 ALTURA / ALTURA:	2.60 m.
24 ANCHO / LARGURA:	8.10 m.
25 LARGO / COMPRIMENTO:	

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SCANIA
24 MODELO/ MODELO:	G380 A4X2
25 NUMERO/ NUMERO:	+9BSG4X200+ +B3679082+
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28 TARA / TARA (*):	
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO:	
31 CMT / CMT (*):	CATEGORIA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	8162428
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	380 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	
37 TIPO/ TIPO:	
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CAMIÓN TRACTOR
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	TCA (CAJA ABIERTA)
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 5404115
Nro. de ICM: 166053
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 800.0
PBTC: 52,5T DEC 32/2018.

ORIGINAL

CEROCUATROCEROSIETECEROTRESUNO

MERCOSUR

Escaneado con CamScanner





41IlzloeTI

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, articulo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION TRACTOR C/ CAB DORM Y CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimient

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFE FIRMA / ACLARA

104.E7 Emisión de Contaminantes - Sistema de Escape

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-120	FECHA 20/10/2026	HORA HI: 08:01 / HF: 08:53	Nro. **120-01132594**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ARLETTAZ ALDO LUIS Y DELALOYE MARIA	DOMINIO **JWI741**	AÑO 2011

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	SCANIA	G380 A4X2	+9BSG4X200++B3679082+
MOTOR	SCANIA	G380 A4X2	8162428
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4199	10.73	8.47	21.06	46.61
2	5349	16.33	12.37	24.25	54.69
3	1496	4.31	3.24	24.83	51.45
4					
TOTAL	11044				51.18
FRENO ESTAC. 2	11044	11.72	8.39	28.41	18.56

GASES		
BACHARACH	OPACIDAD 0.68	
CO(%)	HC(ppm)	
NOX		

RUIDO		
EXT. ESCAPE	91.2 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	1.57	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, Inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (3º EJE IZQ.)

050102(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Fijación defectuosa – Ubicación incorrecta

050104(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Modificaciones a los sistemas originales

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (2º EJE AMB. LADOS Y 3º EJE INT. AMB. LADOS)

070608(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y señalización exterior - faros principales (luces altas y bajas) > Intensidad no adecuada (FRONTAL MEDIO)

080303(L) Instrumentos y Accesorios > Sistemas de Control de Velocidad - Tacógrafo (Registro de Operaciones) > Faltante o incompatibilidades (cuando corresponda) N2 y N3 Cargas Generales

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (POSTERIOR)

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	JUNCOS, DAVID	Ing. PEREYRA, FRANCISCO Mat. Nº: 5547(CIEC)

Certificado: W-407031

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-120	FECHA 20/10/2026	HORA HI: 08:01 / HF: 08:53	Nro. **120-01132594**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO:

TITULAR: ARLETTAZ ALDO LUIS Y DELALOYE MARIA — DOMINIO **JWI741** — AÑO 2011

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	G380 A4X2	+9BSG4X200++B3679082+
MOTOR	SCANIA	G380 A4X2	8162428
TACOGRAFO			
LIMITADOR		TCA (CAJA ABIERTA)	-
CARROCERIA -		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -
-			

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (LATERALES CABINA)

1507(L) Documentación > Descripción Libre (ICM Nº: 166053 / CHASIS C/CABINA EN CV)

1806(L) Sistema de Enganche - Vehículo Tractor o Motriz > Descripción Libre

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	JUNCOS, DAVID	Ing. PEREYRA, FRANCISCO Mat. Nº: 5547(CIEC)

Certificado: W-407031

Escaneado con CamScanner