Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-006	FECHA 11/09/2025	HORA HI: 16:58 / HF: 17:17	Nro. **006-01046329**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

LAR: MARTINEZ LAURA LILIANA — DOMINIO **RPM807** — AÑO 1978

	MARCA	MODELO	NÚMERO
SIS	MERCEDES BENZ	L1114/48	34103610007641
OR	MERCEDES BENZ	OM 352	38950
	OGRAFO		
	TADOR		
	ROCERIA -	TCA (CAJA	
	-	EXPTE. VTP -	

UMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV PRA

	CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTRO
	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.
	2906	8.08	6.98
	3288	7.08	8.53
AL	6194		
O C. 1	6194	4.6	5.37



TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación
reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable
cnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la
O (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

20802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de
damientos en puntas de eje (MASAS CON JUEGO EN TRACCION)

40305(L) Chasis > Fijación de Bastidor Auxiliar al Chasis > Fijación mediante bridas, tornillos o
ercas sin asegurar (AJUSTAR GRMAPAS DE CARROCERIA)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rambau, Franco Agustín	Ing. Rambau, Raúl Alesio Mat. Nº: 41560 (CIEER)

Certificado: V-404396





7JqRF5rGFY

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	CAMION TRACTOR C/CAB.EXTENDIDA Y CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencim

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCIO FIRMA / AC

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-006	FECHA 11/09/2025	HORA HI: 16:58 / HF: 17:17	Nro. **006-01046329**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: MARTINEZ LAURA LILIANA | DOMINIO **RPM807** | AÑO 1978

NÚMERO

RTO RTO RTO RTO RTO

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 7JqRF5rGFY

Serie **V**

CERTIFICADO Nº 0404396

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: MARTINEZ LAURA LILIANA
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 27245968979
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: FLORENCIO SANCHEZ Nº 708
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: GUALEGUAYCHÚ
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 2820
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 03446 15571084
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** ENTRE RÍOS
09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** **RPM807**
10 **REGISTRO / RENAVAM:** A550083
11 **AÑO / ANO:** 1978
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N2
13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 11/09/2025
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 11/09/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **11/03/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 040-006
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. RAÚL ALESIO RAMBAU
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 41560(CIEER)

Ing. Rambau, Raúl Alesio
Mat. CI.E.E.R. Nº 41560
(M.P.P.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 3.20 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 7.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO/** MODELO: L1114/48
25 **NUMERO/** NUMERO: 34103610007641
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 **TARA /** TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 11000
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): 38950
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CMG CF
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4419528
Nro. de ICM: 36850
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 235.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCUATROCEROCUATROTRESNUEVESEIS

MERCOSUR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rambau, Franco Agustín	Ing. Rambau, Raúl Alesio Mat. Nº: 41560(CIEER)

Certificado: V-404396

