
CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE


FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 C

Número de Formulario	Fecha y Hora de Em
4911163	08/04/2026 08:2







A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis
CTL411	0604
33a Marca	**4 Modelo** / **5 Año**
HERMANN	S.PA.3E.71 / 1999

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de
O4	Semirremolque	S/Cabina	1d2d	N/C
11 Cantidad de Asientos	**12a Tanques de Combustible**	**12b Capacidad Total de Combustible**	**13 Tipo de Vinculación**	**14 Tipo de Estruc**
N/C	N/C	N/C	Perno Rey	Caja Cerr

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
3.90 m	2.60 m	13.70 m
18 Longitud de Articulación	**19 Centro de Carga**	**20 Longitud de la Super Estructu**
12.60 m	N/C	N/C

21 Distancia entre Ejes

2°	2.45 m	2°/3°	1.25 m	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C

22 Ancho del Eje Trasero: 2.45 m

23 Longitud Volad Trasero: 2.80 m

Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to e
1332 kg	2234 kg	2615 kg	N/C	N/C

Datos Complementarios

° 202586

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
N DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA ELIS N° Taller: 6	Nombre: Giuliano Ibarra Schwele Matrícula: 41975P	

CNTSV

INFORME DE CONFIGURACIÓN DE MODELO

En conformidad al inc 23, Artículo 34, Anexo 1 del Dto 779/95 y la Disp 25/09, Anexo II, apartados 1 y 7

N°: 202586










A. Datos de la Unidad

1. Dominio	2a. Número de Chasis	2b. Número de Motor	2c. Licencia Conf. de Modelo
CTL411	0604	N/C	
3. Marca	**4. Modelo**		**5. Año**
HERMANN	S.PA.3E.71		1999
6a. Titular	**6b. Operador Ruta**		**6c. CUIT**
BRAJUS EDUARDO EVARISTO	BAJUS ESTEBAN LIONEL		20268309226
7a. Categoría	**7b. Límite Técnico**	**7c. Gestión Elec. Freno**	**7d. Motorizacion**
04	28500 kg	NO	No Posee
7e. Potencia	**7f. Peso / Potencia**	**7g. Emisiones**	**7h. Luces Led**
N/C	N/C	N/C	NO

B. Características de la Modificación

8. Tipo de Vehículo

Semirremolque

9a. Tipo de Cabina	9b. Cantidad de Puertas	9c. Cristales Agregados	9d. Cantidad de Asientos
S/Cabina	N/C	N/C	0
10a. Tipo de Caja o Carrocería	**10b. CT Bodega**	**10c. Marca / Modelo / Nro de Plano**	
Caja Cerrada		HERMANN/PAQUETERO	
11a. Tipo de Izaje	**11b. Cantidad de Tanques**	**11c. Capacidad Total de Combustible**	
Sin Izaje	N/C	N/C	
12a. Paragolpes s/IRAM-AITA 10266	**12b. Altura**	**12c. Prot. Lat. s/IRAM-AITA 10276**	**12d. Altura**
NO	500 mm	NO	
13. Tipo de Tren		**14. Tipo de Tracción**	
1d2d		N/C	
15a. Tipo de Vinculación Delantera	**15b. Modelo / Chas**	**15c. Altura**	**15c. Factor D/U**
Perno Rey	N/V	1400 mm	N/V
16a. Tipo de Vinculación Trasera	**16b. Modelo / Chas**	**16c. Altura**	**16c. Factor D/U**
N/C	N/C	N/C	N/C

17. Ejes

	Eje	Tipo	Rodado	Suspensión
a	1er	Doble	295/80R/22.5	Neumática
b	2do	Doble	295/80R/22.5	Mecánica
c	3er	Doble	295/80R/22.5	Mecánica

C. Dimensiones

18. Distancia desde el 1° Eje al

al 2°: 2500 mm	al 3°: 3800 mm	al 4°: N/C	al 5°: N/C

19a. Trocha 1er eje	19b. Trocha 2do eje	19c. Trocha 3er eje	19d. Trocha 4to eje	19e. Trocha 5to eje
2500 mm	2500 mm	2500 mm	N/C	N/C

20. Altura	21. Ancho	22. Largo	23. Longitud de Articulación
3900 mm	2600 mm	13600 mm	12600 mm

24. Dist. e/1er Eje y el Centro de Carga	25. Longitud Voladizo Trasero
900 mm	2750 mm

26a. Peso 1er eje	26b. Peso 2do eje	26c. Peso 3er eje	26d. Peso 4to eje	26e. Peso 5to eje
2680 kg	2640 kg	2620 kg	N/C	N/C

D. Certificados de Fabricación de Modificación Asociados

27	Taller	N Protocolo	Tipo de Modificación	N CFM
a				
b				
c				
d				

28. Observaciones

CAJA TIPO SIDER. TECHO Y LONA LATERAL.

E. Conclusión

29. Tara Total	30. Peso Máximo (art. 53)	31a. PBT
7940 kg	28500 kg	28500 kg
31b. Carga Útil	**32. CMT**	**33. PMC**
20560 kg	N/C	45000 kg
34. Denom. RNPA	**35. Tráfico**	**36. Servicio**
SEMIRREMOLQUE CAJA CERRADA	Nacional	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGAS

Fecha y Hora de Emisión	Centro de Certificación	Firma del Ingeniero Certificador	QR
17/03/2023 11:59	N°: 514		
Resultado	Razón Social: CURCHO VIVIANA HILDA	Nombre: Enrique Carlos Martino	
SATISFACTORIO		Matrícula: 8852	

Toda modificación de la configuración de modelo actual debe realiz...



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Na

REVISION TECNICA OBLIGATORIA

ARGA SÍ | PA

RT 040-006 | FE

DENTIFICACION DEL VEHICUL

TULAR: BRAJUS ESTEBAN

MARCA

HASIS HERMANN

OTOR -

ACOGRAFO

MITADOR

ARROCERIA -

-

TCCE (CAJA CERRADA)

EXPTE. VTP -

-

PLANO VTP No. -

nspección Nº:

(---------)

6-01048

AÑO 19

UMERO

OCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV PRA CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
ES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPA
1	1332	4.0	3.25	18.75	55.48	CO(%)	HC
2	2234	4.96	5.01	1.0	45.49	NOX	
3	2615	5.15	6.12	15.85	43.93	RUID	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT.
TOTAL	6181				46.99	INT. CABINA	MOT.
RENO STAC.						DERIVA	

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de
y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado a
técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al n
RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

030504(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registr
Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Pérdida de aire o líquido h
(PERDIDA DE AIRE EN 1er EJE LADO IZQUIERDO)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Cedres, Germán	Ing. Ibarra Schwele, Giuliano Mat. Nº: 41975P(CIEER)

Ing. Ibarra Schwele Giulia
Mat. CIEER Nº 41975P
Ruta 14 Km 55 - Gchó.

Certificado: V-8



Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	SEMIRREMOLQUE CAJA CERRADA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRE... FIRM...



Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 7REgqycRI

Serie V

CERTIFICADO Nº 0881353

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: BRAJUS ESTEBAN LIONEL
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20268309226
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: CORDOBA Nº 190
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: GUALEGUAYCHÚ
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2820
06 TELEFONO/ TELEFONE: 03446 15572614
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: CTL411
10 REGISTRO / RENAVAM: A50072
11 AÑO / ANO: 1999
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 08/04/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 08/04/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 08/10/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 040-006
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. GIULIANO IBARRA SCHWELE
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 41975P(CIEER)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

Ing. Ibarra Schwele Giuliano
Mat. C.I.E.E.R. Nº 41975P
Ruta 14 Km 55 - Gchú.

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍ

20 ALTURA / ALTURA: 3.90 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 13.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: HERMANN
24 MODELO/ MODELO: S.PA.3E.71
25 NUMERO/ NUMERO: 0604
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE P

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CP CTE CI
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR

42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

FCM Nº: 4911163
Nro. de ICM: 202586
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROOCHOOCHOUNOTRESCINCOTRES

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Cedres, Germán	Ing. Ibarra Schwele, Giuliano. Mat. Nº: 41975P(CIEER)

Ing. Ibarra Schwele Giuliano
Mat. C.I.E.E.R. Nº 41975P
Ruta 14 Km 55 - Gchú.

Certificado: V-881353



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Na

CARGA Sí	PA
CRT 040-006	FE

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICA
AUTENTICA

Serie V

CERTIFICADO Nº 0956301

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 TITULAR/ PROPIETARIO:	BRAJUS ESTEBAN LIONEL
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20268309226
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	CORDOBA Nº 190
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	GUALEGUAYCHÚ
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	2820
06 TELEFONO/ TELEFONE:	03446 15572614
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	ENTRE RÍOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**JYA011**
10 REGISTRO / RENAVAM:	A713934
11 AÑO / ANO:	2011
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	16/07/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	16/07/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**16/07/2027**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	040-006
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. GIULIANO IBARRA SCHWELE
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	41975P(CIEER)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIME

20 ALTURA / ALTURA:	3.60 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.55 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	7.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO:	LS 1634
25 NUMERO/ NUMERO:	9BM695053BB74
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	457914U095
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GA
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PA

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARI	
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE AS	

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCI

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
FCM Nº: 5155322
Nro. de ICM: 25330
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUS

Ing. Schwele Giuliano
Mat. C.I.T.E.R. Nº 41975P
Ruta 14 Km 56 - Gchú.

ORIGINAL

CERONUEVECINCOSEISTRESCEROUNO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro.: -

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34) | Nro.: -

Denominación del Art. 33 (DNRPA) | CAMION TRACTOR CAB. DORMITORIO Y PLATO DE ENGANCHE

SENASA | -

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION REALIZADA FIRMA / ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Na

Inspección Nº: 1

6-01048896

AÑO 2011

NUMERO
388748997
953134

TPE (PLATO DE ENGANCHE) -

EXPTE. VTP -

PLANO VTP Nro. -

DOCUMENTACION PRESENTADA: CRA PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)	CONTROL DE FRENOS				GASES	
	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	CAPACIDAD 0.45
BASCULA	10.8	10.77	0.28	49.84	CO(%)	HC(ppm)
4412	6.63	7.0	5.29	50.52	NOX	
2750					RUIDO	
					EXT. ESCAPE	89.9 dBA
					INT. PASAJE	NOT. S/R
					INT. CABINA	NOT. S/R RAL
7162				50.1	DERIVA	1.29 (m/Km)
7193	6.1	5.59	8.36	16.64		

TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la verificación (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, Inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (ESTADO DE CHAPAS PATENTE)

(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas reflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (REPONER BANDAS REFLECTIVAS TRASERAS)

APTO

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
5155322	16/07/2026 11:36









A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis	
JYA011	9BM695053BB748997	
33a Marca	4 Modelo	5 Año
MERCEDES BENZ	LS 1634	2011

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de Tracción
N3	Camión Tractor	Dormitorio	1s1d	4x2
11 Cantidad de Asientos	12a Tanques de Combustible	12b Capacidad Total de Combustible	13 Tipo de Vinculación	14 Tipo de Super Estructura
2	2	600.00 l	Plato	Plato de Enganche

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
3.60 m	2.55 m	7.10 m
18 Longitud de Articulación	19 Centro de Carga	20 Longitud de la Super Estructura
5.40 m	4.00 m	N/C

21 Distancia entre Ejes						22 Ancho del Eje Trasero	23 Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	4.45 m	2°/3°	N/C	3°/4°	N/C	4°/5° N/C	2.45 m	1.10 m

24a Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to eje
4412 kg	2750 kg	N/C	N/C	N/C

25 Datos Complementarios
ICM Nº 25330

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA ELIS N° Taller: 6	Nombre: Giuliano Ibarra Schwele Matrícula: 41975P	

Ministerio de Transporte Argentina