Decreto 779/95 ... 663/2022 CNRT

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
6SrWo3oEB

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0443423

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: CATALDO ADRIAN MAURICIO
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 23260267469
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: B 1 DE MAYO MA C1
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: CHILECITO
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 5569
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 261
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*):
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: MENDOZA
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **RHZ650**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A657822
11 **AÑO** / ANO: 1990
12 **CATEG. VEHICULO** / CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 28/09/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 28/09/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **28/03/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: INSTECMEC S.A.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 080-055
18 **RESPONSABLE TECNICO**: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. ALDO EDUARDO LUCERO
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: M.I. 080 CAT "A" (MENDOZA)

Ingeniero Aldo Eduardo Lucero
Mat. 080 Cat "A" (Mendoza)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

23 **ALTURA** / ALTURA: 3.50 m.
24 **ANCHO** / LARGURA: 2.50 m.
25 **LARGO** / COMPRIMENTO: 8.80 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

33 **MARCA** / MARCA: SCANIA
34 **MODELO**/ MODELO: T112H 4X2 S54
35 **NUMERO**/ NUMERO: 02207390
36 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
37 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*):
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):
31 **CMT** / CMT (*):

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 2039736
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTÊNCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEI

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA:
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO:
37 **TIPO**/ TIPO:
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA:
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CI CF CP CMG
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: CAMIÓN TRACTOR TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCID

42 **MARCA**/ MARCA (*):
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 5349391
Nro. de ICM: 164936
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1400.0

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROCUATROCUATROTRESCUATRODOSTRES



6SrWo3oEB7

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	TRACTOR CON CAJA ABIERTA
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

ECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUAD FIRMA /ACLARACION