Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-055	FECHA 26/10/2026	HORA HI: 17:37 / HF: 17:50	Nro. 055-012158

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: JOSE CEFERINO CARABALLO Y MARIO ALBERTO	DOMINIO **AA692NA**	AÑO 2016

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MALDONADO	ACOPLADO 3 EJES	8EMP0943AGA000103
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2789	6.41	6.69	4.19	47.88
2	2156	5.82	4.96	14.78	50.97
3	2345	6.33	5.63	11.06	51.99
4					
TOTAL	7290				50.12
FRENO ESTAC. 2	7291	6.56	7.29	10.01	19.36

GASES			
BACHARACH	OPACIDAD		
CO(%)	HC(ppm)		
NOX			
RUIDO			
EXT. ESCAPE			
INT. PASAJE	MOT. 3/4		
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL	
DERIVA			

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modifica y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al respons técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020204(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Ballestas / Ballestines de Suspensión (Elásticos) > Hojas desplazadas y/o faltantes de abrazaderas (Hojas desplazadas)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Guerra Almeira, María	Ing. Chavero, Rubén C. Mat. Nº: I013823(COPIME) Ingeniero Electromecánico Chavero Rubén Carlos Mat. I013823

Certificado: W-447369

Scanned with CamScanner









Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Venci

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCI FIRMA / A

Scanned with CamScanner

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
30PzkGLUO

Serie W

CERTIFICADO Nº 0447369

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR / PROPIETÁRIO: JOSE CEFERINO CARABALLO Y MARIO
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30710388438
03 DOMICILIO / ENDEREÇO: 9 DE JULIO 263
04 CIUDAD / MUNICÍPIO: SAN CARLOS
05 CODIGO POSTAL / CEP(*): 5556
06 TELEFONO / TELEFONE: 2622418222
07 E-MAIL / E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AA692NA
10 REGISTRO / RENAVAM: -
11 AÑO / ANO: 2016
12 CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO: O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 26/10/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 26/10/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 26/10/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: INSTECMEC S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-055
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. RUBEN C. CHAVERO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: I013823(COPIME)

Ingeniero Electromecánico
Chavero Rubén Carlos
Mat. I013823

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
30 ALTURA / ALTURA: 3.20 m.
31 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
32 LARGO / COMPRIMENTO: 9.40 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI
23 MARCA / MARCA: MALDONADO
24 MODELO / MODELO: ACOPLADO 3 EJES
25 NUMERO / NUMERO: 8EMP0943AGA000103
26 CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NUMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO / TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CI CF CP CMG
40 TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEICULO: ACOPLADO
41 TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA / MARCA (*): -
43 NUMERO / NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
FCM Nº: 5422065
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCUATROCUATROSIETETRESSEISNUEVE

MUNDOSUR

Scanned with CamScanner