Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
6wmWstVu9

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0200118

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01. **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: TRANSPORTE DE LOS ARROYOS S.R.L
02. **RUT / CUIT / CNPJ / CPF**: CUIT 30708469668
03. **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: DORREGO 4586
04. **CIUDAD**/ MUNICIPIO: ROSARIO
05. **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 2000
06. **TELEFONO**/ TELEFONE: 0336 462200 4509500
07. **E-MAIL**/ E-MAIL(*): FDONATELLI@HOTMAIL.COM
08. **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF**: SANTA FE

09. **MATRICULA / DOMINIO / PLACA**: GRH006
10. **REGISTRO** / RENAVAM: A532511
11. **AÑO** / ANO: 2007
12. **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13. **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 01/07/2026
14. **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 01/07/2026
15. **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: 01/07/2027
16. **CENTRO DE REVISION TECNICA**: C.I.V.E.S.A.
    NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17. **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 100-077
    CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18. **RESPONSABLE TECNICO**: ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
    RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19. **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 53917(C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20. **ALTURA** / ALTURA: 3.40 m.
21. **ANCHO** / LARGURA: 2.50 m.
22. **LARGO** / COMPRIMENTO: 7.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23. **MARCA** / MARCA: MERCEDES BENZ
24. **MODELO**/ MODELO: LS 1634
25. **NUMERO**/ NUMERO: 9BM6950538B546965
26. **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27. **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28. **TARA** / TARA (*): -
29. **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30. **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31. **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32. **NUMERO** / NÚMERO (*): 457914U0894358
33. **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34. **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35. **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36. **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO:
37. **TIPO**/ TIPO: -
38. **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39. **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CP
40. **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41. **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42. **MARCA**/ MARCA (*): -
43. **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

FCM Nº: 5120285
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA N°13766

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

MERCOSUR

ORIGINAL

CERODOSCEROCEROUNOUNOOCHO

RTO RTO RTO



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-077	FECHA 01/07/2026	HORA HI: 10:38 / HF: 11:21	Nro. **077-01123815**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPORTE DE LOS ARROYOS S.R.L	DOMINIO **GRH006**	AÑO 2007

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	LS 1634	9BM6950538B546965
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM446LA	457914U0894358
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.52
1		4875	15.2	14.2	6.58	61.48	CO(%)	HC(ppm)
2		4785	10.2	11.2	8.93	45.59	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	88.2 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		9660				53.61	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	9660	9.98	10.3	3.11	21.4	DERIVA	-0.27 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego (RENOVAR EXTREMO DE DIRECCIÓN BARRA LARGA AMBOS LADOS, Y EXTREMO BARRA CORTA EL TRASERO)

040504(L) Chasis > Motor Transmisión > Inexistencia de seguro de cardan (COLOCAR SEGURO DE CARDAN FALTANTE)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Unsen, Gabriel Hernan	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: W-200118