Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
7INaykXTqh

Serie V

CERTIFICADO Nº 0419488

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

1 TITULAR/ PROPIETÁRIO	ECOTRANS S.A. (*)
2 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30708469668
3 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	RUTA 9 MM 227
4 CIUDAD/ MUNICIPIO	SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
5 CODIGO POSTAL/ CEP(*)	2900
6 TELEFONO/ TELEFONE	03360462200
7 E-MAIL/ E-MAIL(*)	NOTIENE@NOTIENE.COM
8 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF	BUENOS AIRES
9 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	JRR792
10 REGISTRO / RENAVAM:	155183
11 AÑO / ANO	2011
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	04/08/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBRAÇÃO:	04/08/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	04/08/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	C.I.V.E.S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	100-077
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO	53917(C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	2.70 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	13.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	RANDON
24 MODELO/ MODELO:	SR-CG-02+01
25 NUMERO/ NUMERO:	8B8GSRA3FBM003424
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CI CF CMG CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

OPERADOR: TRANSPORTE DE LOS ARROYOS SRL
Ficha RCM AITA Nº: 4318900
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MERCOSUR

ORIGINAL

CERO CUATRO UNO NUEVE CUATRO OCHO OCHO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO





7INaykXTqh

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

GA SI	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-077	FECHA 04/08/2025	HORA HI: 15:14 / HF: 15:36	Nro. 077-01116630

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR ECOTRANS S.A. | DOMINIO **JRR792** | AÑO 2011

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	RANDON	SR-CG-02+01	8B8GSRA3F3M003424
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	4313	8.44	9.23	8.56	41.76	CO(%)	HC(ppm)
2	2257	6.9	7.87	12.33	66.71	NOX	
3	3347	9.32	10.1	7.72	59.15	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	9917				53.31	INT. CABINA	MOT. 3/4 MAL.
FRENO ESTAC.						DERIVA	(m/km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, Inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (CHAPAS PATENTES DESGASTADAS)

170201(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Juego en la tornamesa (PRÓXIMA TÉCNICA, CAMBIAR ARO DE GIRO)

1907(L) Sistema de Enganche - Vehículo Arrastrado (O1, O2, O3 y O4) > Descripción Libre (CONTROLAR DESGASTE EN PERNO DE ENGANCHE)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
	Castillo, Damian Luis	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº 53917(C.I.P. B.A.)

Página 1 de 2

Certificado: V-419488

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
5GAqWrEvtv

Serie W

CERTIFICADO Nº 0456183

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

rtifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias
ablecidas en la Resolución GMC 75/97.
rtifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências
abelecidas na Resolução GMC 75/97.

TITULAR/ PROPIETÁRIO:	ECOTRANS S.A. (*)
RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30708469668
DOMICILIO/ ENDEREÇO:	RUTA 9 MM 227
CIUDAD/ MUNICIPIO:	SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
CODIGO POSTAL/ CEP(*):	2900
TELEFONO/ TELEFONE:	03360462200
E-MAIL/ E-MAIL(*):	NOTIENE@NOTIENE.COM
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	BUENOS AIRES
MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	JRR792
REGISTRO / RENAVAM:	155183
AÑO / ANO:	2011
CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	05/08/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO:	05/08/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	05/08/2027
CENTRO DE REVISION TECNICA:	ISVA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	
CODIGO CENTRO DE REVISION:	100-054
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	
RESPONSABLE TECNICO:	ING. MARÍA DOLORES INÉS
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	2-2606-8(CIE)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DOLORES FERNÁNDEZ
INGENIERA INDUSTRIAL
CIE 2-2606-8

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

30 ALTURA / ALTURA:	2.90 m.
31 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
32 LARGO / COMPRIMENTO:	13.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

33 MARCA / MARCA:	RANDON
34 MODELO/ MODELO:	SR-CG-02+01
35 NUMERO/ NUMERO:	8B8GSRA3FBM003424
36 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
37 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
38 TARA / TARA (*):	-
39 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
40 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
41 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

42 NUMERO / NÚMERO (*):	-
43 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
44 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

45 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
46 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	
47 TIPO/ TIPO:	-
48 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

49 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CTE CF CI CMG CP
50 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
51 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

52 MARCA/ MARCA (*):	-
53 NUMERO/ NÚMERO (*):	

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

OPERADOR: TRANSPORTE DE LOS ARROYOS SRL
FCM Nº: 5206660
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MERCOSUR

nado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

NAL

CEROCUATROCINCOSEISUNOOCHOTRES



5GAqWrEvtv

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACIÓN	CORRECCION EFECTUA FIRMA / ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 3

Sí	PASAJEROS (---------)	VTJI (---------)	PARTICULAR (---------)
100-054	FECHA 05/08/2026	HORA HI 11:23 / HF 12:42	Nro 054-01119133

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ECOTRANS S.A.	DOMINIO JRR792	AÑO 2011

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	RANDON	SR-CG-024 01	8B8GSRA3FBM003424
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2144	6.32	5.17	18.2	54.63
2	1831	5.84	5.93	1.52	65.53
3	1998	4.81	5.39	10.76	52.04
4					
TOTAL	5973				57.1
FRENO ESTAC. 3	5973	5.39	4.61	14.47	17.07

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC (ppm)
NOX	
RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 1/4
INT. CABINA	MOT. 1/4 RAL.
DERIVA	

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, Inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010404(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Amortiguadores dirección. Defectuoso anclaje

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego

020901(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Ejes Elevables > Accionamiento del ascenso/descenso del eje de remolque desde cabina de camión

030516(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Cintas frenos que sobresalen del perfil de las campanas (cubrecintas)

040102(L) Chasis > Bastidor del Chasis > Torceduras, fisuras, dobleces, alargamientos, calentamientos, corrosiones (travesaños en 1er eje-estado)

040201(L) Chasis > Bastidor Auxiliar (exclusivo para vehículos de carga) > Torceduras, fisuras, dobleces, alargamientos, calentamientos, corrosiones (bastidor 1er eje sector frontal derecho-estado)

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura, estado y/o presencia de corrosión

DOLORES FERNANDEZ
INGENIERA INDUSTRIAL
CIE 7-2606-8

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fernandez, María	Ing. Fernandez, Maria Dolores Inés Mat. Nº: 2-2606-8(CE)

Certificado: W-456183