Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3QT0Kt7LRB

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0206723

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X ☐

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

1. TITULAR/ PROPIETÁRIO: TRANSPORTE DE LOS ARROYOS S.R.L
2. RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708469668
3. DOMICILIO/ ENDEREÇO: RUTA 9 MM 227
4. CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
5. CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2900
6. TELEFONO/ TELEFONE: 03360462200
7. E-MAIL/ E-MAIL(*): NOTIENE@NOTIENE.COM
8. DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
9. MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AC067OE**
10. REGISTRO / RENAVAM: A789941
11. AÑO / ANO: 2017
12. CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
13. FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 06/08/2026
14. FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 06/08/2026
15. FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 06/08/2027
16. CENTRO DE REVISION TECNICA: C.I.V.E.S.A.
17. NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18. CODIGO CENTRO DE REVISION: 100-077
19. CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
20. RESPONSABLE TECNICO: ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
21. RESPONSÁVEL TÉCNICO:
22. Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 53917(C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP TECNICO

MERCOSUR

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20. ALTURA / ALTURA: 2.80 m.
21. ANCHO / LARGURA: 2.50 m.
22. LARGO / COMPRIMENTO: 6.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23. MARCA / MAROA: MERCEDES BENZ
24. MODELO/ MODELO: AXOR 1933 S
25. NUMERO/ NUMERO: 9BM958207JB073498
26. CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27. TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28. TARA / TARA (*): -
29. PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30. CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31. CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR

32. NUMERO / NÚMERO (*): 926990U1215630
33. COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34. POTENCIA / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35. MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36. CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37. TIPO/ TIPO -
38. CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39. CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CPG
40. TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41. TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TRE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42. MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
43. NUMERO/ NÚMERO (*): 09722424

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

OPERADOR: TRANSPORTE DE LOS ARROYOS SRL
FCM Nº: 5209718
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 590.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSCEROSEISSIETEDOSTRES





3QT0Kt7LRB

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-077	FECHA 06/08/2026	HORA HI: 11:24 / HF: 11:47	Nro. **077-01124690**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTE DE LOS ARROYOS S.R.L	DOMINIO **AC067OE**	AÑO 2017

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	AXOR 1933 S	9BM958207JB073498
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 926 EURO	926990U1215630
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09722424
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4577	11.4	10.3	9.65	48.33
2	2198	5.74	6.43	10.73	56.44
3					
4					
TOTAL	6775				50.96
FRENO ESTAC. 2	6775	7.13	5.59	21.6	19.14

GASES		
BACHARACH	OPACIDAD 0.51	
CO(%)	HC(ppm)	
NOX		

RUIDO		
EXT. ESCAPE	83.9 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL
DERIVA	0.17	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (CONTROLAR FISURAS EN PARABRISAS Y/O RENOVAR)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Unsen, Gabriel Hernan	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: W-206723