Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
30yDo6m7K

Serie V

CERTIFICADO Nº 0626709

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: ECOTRANS S.A. (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30710038992
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: BUENOS AIRES 124
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: EMPALME VILLA CONSTITUCIÓN
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2918
06 TELEFONO/ TELEFONE: 0
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: SANTA FE

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: JHF165
10 REGISTRO / RENAVAM: 52102
11 AÑO / ANO: 2010
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 21/10/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBACAO: 21/10/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 21/10/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: ISVA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 100-054
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. ADRIAN ALEJANDRO BOVERI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 2-0100-6(C.I.E)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 2.95 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.50 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 7.26 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO: LS 1634
25 NUMERO/ NUMERO: 9BM695053BB732009
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): 457914U0949438
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CF CI CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
OPERADOR: ECOTRANS S.A.
FCM Nº: 4516544
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1170.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISDOSSEISSIETECERONUEVE

ORIGINAL

CEROSEISDOSSEISSIETECERONUEVE

MERCOSUR

ES COPIA FIEL
ISVA S.A.

ADRIAN A. BOVERI
Ingeniero Mecánico
CIE 2.0100.6

MERCEDES BENZ	LS 1634	9BM695053BB7320
MERCEDES BENZ	OM 457 LA EURO III	457914U0949438
AFO		
OR		
CERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

MENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
	4128	11.5	12.29	6.43	58.75	CO(%)	HC(ppm)
	2956	7.25	6.25	13.79	46.55	NOX	
						RUIDO	
						EXT. ESCAPE	90.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TAL	7084				53.66	INT. CABINA	MOT. 3/4 PA
ENO TAC. 2	7084	6.17	6.12	0.81	17.68	DERIVA	2.82

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modifica y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al respons técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite (CAJA DE DIRECCIONC/FUGAS DE ACEITE - PERDIDA DE ACEITE ZONA MOTOR)

010603(L) Sistema de Dirección > Ángulo de giro de ruedas, perno y bujes de punta de eje > Punta eje: estado. Holgura y estado de perno y buje (AMBAS PUNTAS DE EJE C/JUEGO)

020302(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Ojo de elásticos deteriorados (BUJES DE OJO DE ELASTICO 2ºDO EJE C/JUEGO)

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (NEUMATICO 1ºER EJE DERECHO C/DESGASTE HOMBRO INTERNO)

071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Descripción libre (3 MARIAS)

080703(L) Instrumentos y Accesorios > Lavaparabrisas y Limpiaparabrisas > Descripción libre (LAVAPARABRISAS F/AGUA)

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión (CARROCERIA ESTADO)

APTO
ES COPIA FIEL
ISVA S.A.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Boveri, Adrian Alejandro	Ing. Boveri, Adrian Alejandro Mat. Nº: 2-0100-6(C.I.E)

ADRIAN A. BOVERI
Ingeniero Mecánico
CIE 2.0100.6

Certificado: V-626709

e Transporte
ncia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TECN OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº:

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
-054	FECHA 21/10/2025	HORA HI: 09:45 / HF: 10:28	Nro. **054-011131**

ACIÓN DEL VEHICULO:

ECOTRANS S.A.	DOMINIO **JHF165**	AÑO 2010

MARCA	MODELO	NÚMERO
MERCEDES BENZ	LS 1634	9BM695053BB732009
MERCEDES BENZ	OM 457 LA EURO III	457914U0949438
OGRAFO TADOR		
RROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (PARAGOLPES TRASERO ESTADO FIJACION C/SOLDADURAS)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS LATERALES PORCENTAJE COMPLETAR- BANDAS TRASERAS ESTADO)

ES COPIA FIEL
ISVA S.A.

ADRIAN A. BOVERI
Ingeniero Mecánico
CIF 2.0100.6

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Boveri, Adrian Alejandro	Ing. Boveri, Adrian Alejandro Mat. Nº: 2-0100-6(C.I.E)

Certificado: V-626709

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
7KN42sYJUH

Serie W

CERTIFICADO Nº 0466317

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO: ECOTRANS S.A. (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30710038992
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: RUTA 9 KILOMETRO 227
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2900
06 TELEFONO/ TELEFONE: 0
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: JHF165
10 REGISTRO / RENAVAM: -
11 AÑO / ANO: 2010
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 22/10/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 22/10/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 22/10/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: C.I.V.E.S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 100-077
18 RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 53917(C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA: 2.90 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.55 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 7.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MÁRCA: MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO: LS 1634
25 NUMERO/ NUMERO: 9BM695053BB732009
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): 457914U0949438
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CP CF CI
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

OPERADOR: ECOTRANS S.A.
FCM Nº: 5411021
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1200.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCUATROSEISSEISTRESUNOSIETE

MERCOSUR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	De Larrosa, Fausto	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: W-466317



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-077	FECHA 22/10/2026	HORA HI: 09:30 / HF: 10:00	Nro. **077-01126416**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ECOTRANS S.A.	DOMINIO **JHF165**	AÑO 2010

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	LS 1634	9BM695053BB732009
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 457 LA EURO III	457914U0949438
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.64
1		4472	11.3	12.1	6.61	53.34	CO(%)	HC(ppm)
2		2912	8.12	7.98	1.72	56.36	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	87.6 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		7384				54.53	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	7385	9.11	8.86	2.74	24.8	DERIVA	0.17 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite (PERDIDA DE ACEITE EN CAJA DE DIRECCIÓN)

080602(L) Instrumentos y Accesorios > Bocina > Descripción libre (HABILITAR BOCINA ELÉCTRICA)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	De Larrosa, Fausto	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: W-466317