Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
72hyy9CRSy

Serie V

CERTIFICADO Nº 0991636

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTX ☐

Certifico que el vehículo identificado en el presente cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: ECOTRANS S.A.
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30710038992
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: BUENOS AIRES 124
- CIUDAD/ MUNICIPIO: EMPALME VILLA CONSTITUCIÓN
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2918
- TELEFONO/ TELEFONE: 3364627399
- E-MAIL/ E-MAIL(*): DALDERETE@DONATELLILOGISTICA.COM.
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: SANTA FE
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AC490OV**
- REGISTRO / RENAVAM: 504802414650
- AÑO / ANO: 2018
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO: N3
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 23/03/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 23/03/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **23/03/2027**
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: C.I.V.E.S.A.
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 100-077
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
- Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 53917(C.I.P.B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

- ALTURA / ALTURA: 3,90 m.
- ANCHO / LARGURA: 2,50 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 6,10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
- MODELO/ MODELO: AXOR 2036S
- NUMERO/ NUMERO: 9BM958433JB080325
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NUMERO (*): 457910U1019148
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CP CMG CF
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 4879797
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 750.0

MERCOSUR

ORIGINAL

CERONUEVENUEVEUNOSEISTRESSEIS





72hyy9CRSy

Antecedentes de la Actividad • Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACIÓN

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TECNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-077	FECHA 23/03/2026	HORA HI: 13:19 / HF: 14:09	Nro. **077-01121636**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ECOTRANS S.A.	DOMINIO **AC490OV**	AÑO 2018

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	AXOR 2036S	9BM958433JB080325
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 457	457910U1019148
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5579	12.1	11.6	4.13	43.3
2	2345	6.45	6.59	2.12	56.68
3					
4					
TOTAL	7924				47.26
FRENO ESTAC. 2	7925	7.54	8.12	7.14	20.14

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.39
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	83.3 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-0.19 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

070604(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y señalización exterior - faros principales (luces altas y bajas) > Intensidad no adecuada (ALINEACIÓN DEFICIENTE DE LUZ BAJA DERECHA)

070701(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Color de las luces no permitido (LUZ SUPERIOR DERECHA NO FUNCIONA)

070704(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Descripción libre (DOS LUCES DE TRES MARIAS NO ESTÁN FUNCIONANDO)

070904(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Descripción libre (DEFECTO EN FUNCIONAMIENTO DE STOP DERECHO)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (MAL ESTADO DE CHAPA PATENTE DELANTERA)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (CONTROLAR FISURA EN PARABRISAS)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (COMPLETAR BARREROS DELANTEROS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Pierani, Mariano Andres	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: V-991636