MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

vtv.gba.gob.ar

Zona 3 | Est. N° 2

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26000300020107791 R **OBLEA N°272115625**

Conductor	OSVALDO OMAR TERRENI			Titular	OSVALDO OMAR TERRENI
Documento	DNI 18499656			Documento	DNI 18499656
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	GDP284
Tipo	Vehiculos Pesados			Motor N°	611981-70-061382
Modelo	SPRINTER 413 CDI/C	Año	2007	Chasis N°	8AC9046637A961698
Resultado	APTO			Cert. GNC	
VENCIMIENTO 04/03/2027					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
01.01.003	IDENTIFICACION - DOMINIO: PLACAS DOMINIO INEXISTENTES O DETERIORADAS		
01.08.002	IDENTIFICACION - TRANSPORTE PUBLICO / ESCOLARES: PINTURA EXTERIOR NO CUMPLE DISPO. 214/98 DPT		
04.03.050	FRENOS - ESTACIONAMIENTO: EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO INSUFICIENTE: (14,87)%. SUMA FUERZAS POR EJE (4,28)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) PESO (2938,00) KGS.		
09.02.002	ESTADO GENERAL - GUARDABARROS: GUARDABARROS O LATERALES DEFORMADOS O ROTOS (REPARAR PARA PROX. VERIFICACION) Delantero Derecha		
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES: VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA		
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES: VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA (MICROPERFORADO) Trasero Izquierda Derecha		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		
	"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"		

Tiempos:	H. INGR.:	H. EGR.:	TTL:	TTE:
	11:2:19	11:5:36	00:02:17	00:00:00

OBSERVACIONES
VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Planta Nº: 32 - ZARATE
Firma y aclaración responsable: GONZALEZ, PABLO NAHUEL

FECHA: 24/10/2026

ORIGINAL

Impreso: 24/10/2026