
MS W-0442951
MERCOSUR
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
VALIDO HASTA
26
27
RTO
AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
423t4KAsLd
DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
ALTURA / ALTURA: 2.60 m.
ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m.
CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: HELVETICA
MODELO/ MODELO: S.R. 3E 1.2
NUMERO/ NUMERO: 8DHSR14B370002052
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
TARA / TARA (*): -
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
CMT / CMT (*): -
MOTOR / MOTOR
NUMERO / NUMERO (*): -
COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
POTENCIA / POTENCIA(*): -
PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
TIPO/ TIPO: -
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -
PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CF CMG CP
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)
TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA/ MARCA (*):
NUMERO/ NUMERO (*):
OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
OPERADOR: CANDEL JAVIER ANDRES
FCM Nº: 5331400
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
TITULAR/ PROPIETÁRIO: DEL BASSO SERGIO OMAR (*)
RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20287404906
DOMICILIO/ ENDEREÇO: GOB GOMEZ 127
CIUDAD/ MUNICIPIO: CURUZU CUATIA
CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3460
TELEFONO/ TELEFONE: 3774439384
E-MAIL/ E-MAIL(*): EMINE.JAC31@GMAIL.COM
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CORRIENTES
MATRICULA / DOMINIO / PLACA: GOW492
REGISTRO / RENAVAM: A901768
AÑO / ANO: 2007
CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEICULO: O4
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 21/09/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 21/09/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 21/09/2027
CENTRO DE REVISION TECNICA: REVITE S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-017
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
RESPONSABLE TECNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)
FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO
(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo
ORIGINAL
CEROCUATROCUATRODOSNUEVECINCOUNO
090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección
10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada
170201(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Juego en la tornamesa
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
Apto
INSPECTOR
Romero Saravia, Zahira
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Ing. Calderon , Luis Alberto
Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)
Página 1 de 1
Certificado: W-442951