Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3GySEvCum

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0195438

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETARIO: FIDEICOMISO JOSA I (*)
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30714750867
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: MITRE S/N
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: YUTO
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 4518
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3516144020 3572548795
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): RODRIGOOSSALGUERO@GMAIL.COM
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: JUJUY

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **JBA956**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A682947
11 **AÑO** / ANO: 2010
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 26/05/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 26/05/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **26/05/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** DILEY ITV SA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 100-032
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. MARCO L. MONTECCHIA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 2-5165-2 (C.I.E.P.S.F.)
I.C.I.E Nº 2-5165-2

MARCO MONTECCHIA
INGENIERO INDUSTRIAL

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 2.55 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 6.00 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO:

CHASIS BASTIDOR/CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: FH 440 4X2T
24 **MODELO/** MODELO: *9BVAS02A2AE755055*
25 **NUMERO/** NUMERO: 2
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 1S-1D
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*):
28 TARA / TARA (*): 16500
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL :
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):
31 **CMT** / CMT (*):

MOTOR / MOTOR D13824737A1E
32 **NUMERO** / NÚMERO (*):
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA:
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:
37 **TIPO/** TIPO:
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CLCP CE CMG
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMION TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TRE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): 07298847

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
OPERACIONES SUSTANCIAS S.A.
FCM Nº: 5034883
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 735.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROUNONUEVECINCOCUATROTRESOCHO

RTO
PERCESUR



3GySEvCumO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-032	FECHA 26/05/2026	HORA HI: 18:18 / HF: 18:54	Nro. **032-01110368**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: FIDEICOMISO JOSA I	DOMINIO **JBA956**	AÑO 2010

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLVO	FH 440 4X2T	*9BVAS02A2AE755055*
MOTOR	VOLVO	D13A440	D13824737A1E
TACOGRAFO	CONTINENTAL		07298847
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.36
1		5064	13.35	15.32	12.86	57.71	CO(%)	HC(ppm)
2		3646	10.68	9.67	9.46	56.9	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	87.0 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		8710				57.37	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	8710	8.0	8.65	7.51	19.49	DERIVA	3.1 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

030516(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Cintas frenos que sobresalen del perfil de las campanas (1er eje derecho)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Cardozo, Gastón	MARCO L. MONTECCHIA INGENIERO INDUSTRIAL C.I.E.P.S.F. Nº 2-5185-2 Ing. Montecchia, Marco L. Mat. Nº: 2-5185-2(C.I.E.P.S.F.)

Certificado: W-195438