Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
5UD7paAezr

Serie W

CERTIFICADO Nº 0459682

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 15/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 15/97.

1 TITULAR/ PROPIETARIO:	FIDEICOMISO JOSA I (*)
2 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30714750867
3 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	AV EL ZAFREDO S/N
4 CIUDAD/ MUNICIPIO:	YUTO
5 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	4518
6 TELEFONO/ TELEFONE:	3872577221
7 E-MAIL/ E-MAIL(*):	RODRIGOOSSALGUERO@GMAIL.COM
8 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	JUJUY
9 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	KPI580
10 REGISTRO / RENAVAM:	A676551
11 AÑO / ANO:	2011
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	29/08/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE PROCESSO:	29/08/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO/ DATA DE VENCIMENTO:	29/08/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA:	DILEY ITV SA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	
17 CODIGO CENTRO DE REVISION:	100-032
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	
18 RESPONSABLE TECNICO:	ING. MARCO L. MONTECCHIA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	2-5185-2(C.I.E.P.S.F.)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Dato no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

21 ALTURA / ALTURA:	3.90 m.
22 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
23 LARGO / COMPRIMENTO:	6.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

24 MARCA / MARCA:	VOLVO
25 MODELO/ MODELO:	FH 440 4X2T
26 NUMERO/ NUMERO:	*9BVAS02A5BE779464*
27 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
28 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
29 TARA / TARA (*):	-
30 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
31 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
32 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

33 NUMERO / NÚMERO (*):	D13847302A1E
34 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
35 POTENCIA / POTÊNCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

37 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
38 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
39 TIPO/ TIPO:	-
40 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

41 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CP CF CI
42 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
43 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

44 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
45 NUMERO/ NUMERO (*):	08399943

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

OPERADOR: SUSTANCIAS S.A.
FCM Nº: 5268950
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 735.0

ORIGINAL

CEROCUATROCINCONUEVESEISOCHODOS

RTO

MERCOSUR

9010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación adecuada (CHAPA PATENTE UBICACION)

030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (FISURAS)

010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas trorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS DETERIORADAS)

ESTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Segovia, Alan R.	Ing. Montecchia, Marco L. Mat. N° 2-5185-2(C.I.E.P.S.F.)

Certificado: W-459682





5UD7paAezr

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-032	FECHA 29/08/2026	HORA HI: 07:38 / HF: 08:02	Nro. **032-01112053**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR FIDEICOMISO JOSA I	DOMINIO **KPI580**	AÑO 2011

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLVO	FH 440 4X2T	*9BVAS02A5BE779464*
MOTOR	VOLVO	D13A440	D13847302A1E
TACOGRAFO	CONTINENTAL		08399943
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4670	12.68	13.05	2.84	56.16
2	3646	9.32	8.78	5.79	50.6
3					
4					
TOTAL	8316				53.73
FRENO ESTAC. 2	8316	8.23	7.98	3.04	19.87

GASES		
BACHARACH	OPACIDAD 0.47	
CO(%)	HC(ppm)	
NOX		

RUIDO		
EXT. ESCAPE	87.0 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL
DERIVA	6.35	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego (extremo izq. barra larga con juego)

071001(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces indicadoras de dirección(giro) y de advertencia (balizamiento) > Ubicación y/o color no adecuados (LUZ DE GIRO Y BALIZA DEL DER INTENSIDAD)

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (CHAPA PATENTE UBICACION)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (FISURAS)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS DETERIORADAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Segovia, Alan R.	Ing. Montecchia, Marcos L. Mat. N° 2-5185-2(C.I.E.P.S.F.)

Certificado: W-459682