Folio: BB00567

“Certificado de Inspección”

C-VHSA-AGG-112

Centro de Emisión:	BURBEN Certificaciones e Inspecciones S.A. de C.V.
Asunto:	Inspección Visual y Partículas Magnéticas a puntos de izaje.
Propietario:	Aggreko Energy México S.A. de C.V.

“GENERADOR”

NS: XBGH 018

Vigencia: **26 de Junio de 2021 – 26 de Junio de 2022**

QR 2041

En conformidad con lo indicado en su Orden de compra:

La inspección se concluyó de acuerdo a los requisitos específicos de los Estándar **ASTM E-709, AWS D.1.1, AWS B1.11** y a los requerimientos aplicables en la oferta de servicios que gobiernan la misión confiada a **BURBEN Certificaciones e Inspecciones S.A. de C.V.**

Las observaciones en relación a las Pruebas No Destructivas se encuentran en el reporte de inspección **No.: R-AGG-VHSA-MT-114** emitido por Burben Certificaciones e Inspecciones S.A. de C.V.

Este Certificado de Inspección avala la autorización del equipo aquí descrito, durante **1 Año**, a partir de la fecha de inspección, siempre y cuando sea respetado su programa de mantenimiento y uso adecuado con las condiciones del Fabricante y con lo registrado en la bitácora.

HERNÁN GÓMEZ CARDOSO
GERENTE GENERAL BURBEN