ABS Quality Evaluations

Certificate Of Conformance

This is to certify that the Quality Management System of:

SGS de México S.A. de C.V.

Volcán 150, Piso 5
Lomas de Chapultepec Tercera Sección
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México 11000
México

(WITH ADDITIONAL FACILITIES LISTED ON ATTACHED ANNEX)

has been assessed by ABS Quality Evaluations, Inc. and found to be in conformance with the requirements set forth by:

ISO 9001:2015

The Quality Management System is applicable to:

PROVISION OF INSPECTION, VERIFICATION, CONTROL, TESTING, PROJECT MANAGEMENT, ON-SITE/OFF-SITE SERVICES APPLICABLE TO AGRICULTURAL PRODUCTS, PRODUCTION CERTIFICATION, PROCESSING-RELATED PROCESSES, AND PACKAGING. MINERALS, METALS, COAL AND COKE, CEMENT, FERTILIZERS, MINERAL CONCENTRATES, RAW MATERIALS, STEEL, AND METALLURGICAL PRODUCTS. TEXTILES AND CONSUMER GOODS. PETROLEUM, PETROLEUM PRODUCTS, CHEMICALS, PETROCHEMICALS, GASES, DRILLING AND CEMENTING FLUIDS, ENVIRONMENTAL IMPACT, RISK ANALYSIS, AND CONTAMINATED LAND ASSESSMENTS

This certificate may be found on the ABS QE Website (www.abs-qe.com). For certificates issued in the People's Republic of China information may also be verified on the CNCA website (www.cnca.gov.cn).

Certificate No:	61937
Certification Date:	22 October 1997
Effective Date:	21 December 2022
Expiration Date:	21 October 2024
Revision Date:	21 December 2022

Dominic Townsend, President

Validity of this certificate is based on the successful completion of the periodic surveillance audits of the management system defined by the above scope and is contingent upon prompt,written notification to ABS Quality Evaluations, Inc. of significant changes to the management system or components thereof.

Copyright 2011-2022 ABS Quality Evaluations, Inc. All rights reserved.

ABS Quality Evaluations

ISO 9001:2015

Certificate Of Conformance

ANNEX

Certificate No: 61937

SGS de México S.A. de C.V.

At Below Facilities:

Facility:	SGS de México (Oficina Central) Volcán 150, Piso5 Lomas de Chapultepec Tercera Sección Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México 11000 México	Facility:	Health and Nutrition Volcán 150, Piso 5. Col. Lomas de Chapultepec. Tercera Sección Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México 11000 México
Activity:	Management of Quality System, HR, Supply Chain & Procurement (SCP), FIN, IT	Activity:	Inspection, verification and monitoring of agricultural products, certification of related production, processing and packaging processes.
Facility:	Natural Resources - Lazaro Cardenas Av. Ejercito Mexicano No. 16 Int. 1 Zona Industrial Lázaro Cardenas, Michoacán de Ocampo 60950 México	Facility:	Connectivity and Products Industria Electrica # 19-PB Parque Industrial Naucalpan México, Estado de México 53489 México
Activity:	Inspection, verification, monitoring, and testing of minerals, metals, coal, and coke, raw materials, steel, and metallurgical products.	Activity:	Inspection, verification, control, testing, project management, on-site/off-site services applicable to textiles and consumer goods.
Facility:	Natural Resources -Coatzacoalcos Km. 4+612 Carr. Coatzacoalcos - Villahermosa Coatzacoalcos, Tabasco 96500 México	Facility:	Natural Resources -Veracruz Pino Suárez 469, Col. Formando Hogar. Veracruz, Veracruz 91890 México
Activity:	Inspection, verification, control, testing, project management, on-site/off-site services applicable to petroleum, petroleum products, chemicals, petrochemicals, and gases, environmental impact, risk analysis, and contaminated soil assessment.	Activity:	Inspection, verification, control, testing, project management, on-site/off-site services applicable to petroleum, petroleum products, chemicals, petrochemicals, and gases, environmental impact, risk analysis, and contaminated soil assessment.

Validity of this certificate may be confirmed at www.abs-qe.com/cert_validation.

Copyright 2011-2022 ABS Quality Evaluations, Inc. All rights reserved.

ABS Quality Evaluations

ISO 9001:2015

Certificate Of Conformance

ANNEX

Certificate No: 61937

SGS de México S.A. de C.V.

At Below Facilities:

Facility:	Natural Resources -Altamira
	Almeja 481
	Fracc. Arrecifes
	Altamira, Tamaulipas 89600
	México
Activity:	Inspection, verification, control, testing, project management, on-site/off-site services applicable to petroleum, petroleum products, chemicals, petrochemicals, and gases, environmental impact, risk analysis, and contaminated soil assessment.

Facility:	Natural Resources Manzanillo
	Avenida Ballena S/N, E/Ave. Tapeixtles y Miguel Torres Cárdenas
	Parque Industrial Tapeixtles
	Manzanillo, Colima 28239
	México
Activity:	Inspection, verification, control, testing, project management, on-site/off-site services applicable to ores, metals, coal, coke, ore concentrates, fertilizers, raw materials, and metallurgical products.

Facility:	Industries and Environment -Tabasco
	Carretera Villahermosa - Cárdenas
	Km. 5+500, Anacleto Canabal 4ta Sección
	Villahermosa, Tabasco 86287
	México
Activity:	Inspection, verification, control, testing, project management, on-site/off-site services applicable to petroleum, petroleum products, chemicals, petrochemicals, gases, drilling and cementing fluids, environmental impact, risk analysis, and contaminated land assessments.

Validity of this certificate may be confirmed at www.abs-qe.com/cert_validation.

Copyright 2011-2022 ABS Quality Evaluations, Inc. All rights reserved.

CERTIFICADO
CERTIFICATE

Número MBC/01119/SGA

MB CERTIFICATION MÉXICO, S.C.

Certifica que el Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa:

SGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Matriz: Volcán No 150, 5° Piso, Col. Lomas de Chapultepec III Sección, Alc. Miguel Hidalgo, CDMX, México, C.P. 11000.

Cumple para las actividades siguientes:

"Verificación, Supervisión, Inspección, Ensayo, Certificación, Evaluación, Testificación, Auditoría y Ejecución de Procesos para la Industria y Comercio".

Conforme a los requisitos de la norma:

ISO 14001:2015 /NMX-SAA-14001-IMNC-2015

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

ema ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO 105/15

EMPRESA CERTIFICADA MB CERTIFICATION ISO 14001:2015

Fecha de Recertificación: **28/04/2023**

Fecha de Vencimiento: **29/04/2026**

Certificación Inicial: **30/04/2020**

Roberto Barragán Rebolledo
DIRECTOR GENERAL

Para cualquier aclaración acerca de este Certificado comunicarse a:
Tel.: (55) 70453150 www.mexicombc.com
Paseo del Otoño Número 100 Despacho 308, Col. La Florida, C.P. 53160, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

CERTIFICADO
CERTIFICATE

Número MBC/01119/SGA

MB CERTIFICATION MÉXICO, S.C.

ANEXO

ISO 14001:2015 /NMX-SAA-14001-IMNC-2015

SGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Sitios Adicionales Auditados:

- **Sitio 1:** *3 M 4+612 Carretera Coatzacoalcos-Villahermosa.*
  Alcance: Verificación, Supervisión, inspección, Ensayo, Certificación, Evaluación, Testificación, Auditoría y Ejecución de Procesos para la Industria y Comercio.

- **Sitio 2:** *Industria Eléctrica No. 19-PB. Parque Industrial Naucalpan, Estado de México. CP. 53489.*
  Alcance: Inspección, Verificación, Control, Pruebas, Gestión de Proyectos, Servicios In Situ / Fuera del Sitio Aplicables a Textiles, Bienes de Consumo, Productos Agrícolas, Certificación de Procesos de Producción, Procesamiento y Envasado Relacionados.
  Laboratorio de Análisis de Muestreo Físico-Químico y Microbiológico, Alimentos; Pruebas de Entorno y Seguridad del Laboratorio; Laboratorio de Ensayos No Destructivos.

- **Sitio 3:** *Antimonio 121, Cd. Industrial. Durango, Durango. CP. 34208.*
  Alcance: Inspección, Verificación, Control, Pruebas, Gestión de Proyectos, Servicios In Situ/Fuera del Sitio Aplicables a Minerales, Metales, Carbón, Coque, Concentrados de Mineral (Plomo, Cobre y Zinc), Fertilizantes, Materias Primas y Productos Metalúrgicos.

- **Sitio 4:** *Carretera Villahermosa – Cárdenas. Km. 5+500, Anacleto Canabal 4ta Sección. Villahermosa, Tabasco. CP. 86287.*
  Alcance: Inspección, Verificación, Control, Pruebas, Gestión de Proyectos, Servicios en Sitio/Fuera del Sitio Aplicables a Petróleo, Productos Derivados del Petróleo, Productos Químicos, Petroquímicos, Gases, Fluidos de Perforación y Cementación, Impacto Ambiental, Análisis de Riesgo y Contaminaciones y Evaluaciones.

Roberto Barragán Rebolledo
DIRECTOR GENERAL

Fecha de Recertificación: **28/04/2023**
Fecha de Vencimiento: **29/04/2026**
Certificación Inicial: **30/04/2020**

Para cualquier aclaración acerca de este Certificado comunicarse a:
Tel.: (55) 70453150 www.mexicombc.com.mx
Paseo del Otoño Número 100 Despacho 308, Col. La Florida, C.P. 53160, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

CERTIFICADO
CERTIFICATE

Número MBC/01119/SGSST

MB CERTIFICATION MÉXICO, S.C.

Certifica que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa:

SGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Matriz: Volcán No 150, 5° Piso, Col. Lomas de Chapultepec III Sección, Alc. Miguel Hidalgo, CDMX, México, C.P. 11000.

Cumple para las actividades siguientes:

"Verificación, Supervisión, Inspección, Ensayo, Certificación, Evaluación, Testificación, Auditoría y Ejecución de Procesos para la Industria y Comercio".

Conforme a los requisitos de la norma:

ISO 45001:2018 / NMX-SAST-45001-IMNC-2018

ema ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO 105/15

Roberto Barragán Rebolledo
DIRECTOR GENERAL

Fecha de Recertificación: **28/04/2023**
Fecha de Vencimiento: **29/04/2026**
Certificación Inicial: **30/04/2020**

Para cualquier aclaración acerca de este Certificado comunicarse a:
Tel.: (55) 70453150 www.mexicombc.com.mx
Paseo del Otoño Número 100 Despacho 308, Col. La Florida, C.P. 53160, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

CERTIFICADO
CERTIFICATE

Número MBC/01119/SGSST

MB CERTIFICATION MÉXICO, S.C.

ANEXO

ISO 45001:2018 / NMX-SAST-45001-IMNC-2018

SGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Sitios Adicionales Auditados:

- **Sitio 1:** *3 M 4+612 Carretera Coatzacoalcos-Villahermosa.*
  Alcance: Verificación, Supervisión, inspección, Ensayo, Certificación, Evaluación, Testificación, Auditoría y Ejecución de Procesos para la Industria y Comercio.

- **Sitio 2:** *Industria Eléctrica No. 19-PB. Parque Industrial Naucalpan, Estado de México. CP. 53489.*
  Alcance: Inspección, Verificación, Control, Pruebas, Gestión de Proyectos, Servicios In Situ / Fuera del Sitio Aplicables a Textiles, Bienes de Consumo, Productos Agrícolas, Certificación de Procesos de Producción, Procesamiento y Envasado Relacionados.
  Laboratorio de Análisis de Muestreo Físico-Químico y Microbiológico, Alimentos; Pruebas de Entorno y Seguridad del Laboratorio; Laboratorio de Ensayos No Destructivos.

- **Sitio 3:** *Antimonio 121, Cd. Industrial. Durango, Durango. CP. 34208.*
  Alcance: Inspección, Verificación, Control, Pruebas, Gestión de Proyectos, Servicios In Situ/Fuera del Sitio Aplicables a Minerales, Metales, Carbón, Coque, Concentrados de Mineral (Plomo, Cobre y Zinc), Fertilizantes, Materias Primas y Productos Metalúrgicos.

- **Sitio 4:** *Carretera Villahermosa – Cárdenas. Km. 5+500, Anacleto Canabal 4ta Sección. Villahermosa, Tabasco. CP. 86287.*
  Alcance: Inspección, Verificación, Control, Pruebas, Gestión de Proyectos, Servicios en Sitio/Fuera del Sitio Aplicables a Petróleo, Productos Derivados del Petróleo, Productos Químicos, Petroquímicos, Gases, Fluidos de Perforación y Cementación, Impacto Ambiental, Análisis de Riesgo y Contaminaciones y Evaluaciones.

Roberto Barragán Rebolledo
DIRECTOR GENERAL

Fecha de Recertificación: **28/04/2023**
Fecha de Vencimiento: **29/04/2026**
Certificación Inicial: **30/04/2020**

Para cualquier aclaración acerca de este Certificado comunicarse a:
Tel.: (55) 70453150 www.mexicombc.com.mx
Paseo del Otoño Número 100 Despacho 308, Col. La Florida, C.P. 53160, Naucalpan de Juárez, Estado de México.