VACS	**VACS, Ingeniería, construcción, Comunicaciones y Servicios S.A. de C.V.**

BUENAS PRÁCTICAS	
PROYECTO CONCLUIDOS EXITOSAMENTE EN SUBESTACIONES ELECTRICAS.	**PROYECTO CONCLUIDOS EXITOSAMENTE EN PARQUES DE ENERGIA RENOVABLES.**
•SE Nacozari, Sonora	•P.E Bufa
•SE Ixtepec Potencia, Oaxaca.	•P.E Sureste
•SE Torreón Sur, Torreón.	•P.E Dominica
•SE Calera, Zacatecas.	•P.E Amistad II, III y IV
•SE Zocac, Tlaxcala	•P.E La Ventosa
•SE Texcoco Potencia, Texcoco.	•P.E. Eólica de Coahuila
•SE Cañada, Aguascalientes.	•P.E. Alisos
•SE San Luis II, San Luis Potosí.	•P.S Villanueva, Torreón
•SE Santiago, Guanajuato.	•P.S Magdalena II
•SE Insurgentes, Baja California Sur.	•P.S Don Jose
•SE Aeropuerto, Reynosa.	•P.S Insurgentes
•SE Ramos Potencia, Ramos Arizpe.	
•SE Navidad, Saltillo.	
•SE Camisa, Monterrey	
•SE Insurgentes, Baja California Sur.	

VACS	VACS, Ingeniería, construcción, Comunicaciones y Servicios S.A. de C.V.					
LISTADO DE ACCIDENTES						
No.	**NOMBRE**	**Descripción**	**Clasificación**	**OBSERVACIONES**	**UBICACIÓN**	**FECHA**
1	Jose Luis Zepeda	Corte de dedo medio mano derecha	Accidente mayor	Desprendimiento de dedo medio ocacionado por una cierra recta en area de taller	Bodega Estado de México	dic-15

VACS	VACS, Ingeniería, construcción, Comunicaciones y Servicios S.A. de C.V.

LISTADO DE INCIDENTES				
No.	**DESCRIPCIÓN**	**PROYECTO**	**CLASIFICACIÓN**	**Fecha**
1	Ruptura de carter de en sierra de camioneta RAM PROMASTER	En trayecto P.S.POLLUX	Incidente	3 año
2	Explosión de llanta en carretera Sabinas - Monclova camioneta RAM PROMASTER	En trayecto P.E. AMISTAD	Incidente	3 año
3	explosión de llanta en carretera Matehuala - Saltillo camioneta Hilux doble cabina	En trayecto P.S.POLLUX	Incidente	3 año
4	Ponchadura de llanta con artefacto armado en brecha del becerro Reynosa camioneta RAM PROMASTER	En trayecto P.E. DOLORES	Incidente	4 año